

Segelflygklubben I Karlstad 2020-04-25

Inventering av underhållsbehov

Bege Andersson, Mats Wiberg

Klubblokal, yttre	Åtgärder	Prio	Ansvarig	Klart, datum
Fasad mot öster	Målning fasad, olja och röd täcklasyr	1		
	Kittning av fönster	1		
	Fönster, skrapas, olja och vit fönsterfärg	1		
	Dörr skrapas, grundas och målas vit	1		
	Dörrfoder saknas, nya brädor runt dörr 120cm			
	Sprucken brädas mot fönster, bytes och målas 120cm	1		
	Sydöstra hörnet, ny bräda 120cm, grundas	1		
	Måla takfotsbräda röd			
Fasad mot söder (9m)	Skruva loss dörr, hyvla brädfodring mot dörrblad som tar i överkanten.	1		
	Skrapa vägg el. högtryckstvätt för att få bort lös akrylatfärg, låt torka. Grunda med olja och röd täcklasyr.			
	Måla vindskivor röda			
	Dörr med foder, skrapa, grunda och måla vit.			
Fasad mot väster	Rullstolsramp, laga lös bräda ev. flytta	1		
	Ytterlampa monteras	2		
	Måla södra fasaddelen, olja och röd täcklasyr	1		
	Fönster, kittning	1		
	Fönster, grunda olja och vit fönsterfärg	1		
	Ny strålkastare m. rörelsedeka, LED	2		
	Lillfönster dusch, grunda och måla vitt	1		
	Fönster sovrum, grunda och måla vitt	1		
	Dörr ev. målning i mån av tid, vitt	2		
Fasad mot norr	Dörr, skrapa, grunda och måla vit	1		
	Dörr, fönsterlist vinklade			
	Borta vägg/tvätta bort grönt med algmedel	2		
	Vindskivor, grundas och målas röda.			
Övriga yttre arbeten på klubblokal, terrass	Terrassräcken, lyft överliggare, kapa stolpar snett för att skapa avrinning	2		
	Terrass, laga eller byt ut lösa brädor	1		
	Laga och/el kasta uttjänta utemöbler	1		

Hangarer	Åtgärder	Prio	Ansvarig	Klart, datum
Norra hangaren, Portar	Fäst lösa markbeslag i asfalten för marklås tappar	1		
	Portbeslag, överkant, smörjes och justering av nivå			
	Ändplåtbeslag fästes upp med popnit	1		
	Stoppklossar för portar monteras och justeras	1		
	Fetta och justera in marklås tappar	1		
	Dörr, slipa, grunda/primer målning av dörr	1		
Insidan av hangaren		1		
	Fixa belysning i hangaren, insida och utsida Lampor finns i Töreboda	1		
	Inkoppling av fläkt, dra ner kabel genom rör	2		
Utsida hangaren				
	Täta skruvhål, västra hangarvägg	1		
	Täta skruvhål, tak	1		

Utanför Klubblokal	Åtgärder	Prio	Ansvarig	Klart, datum
Närmast klubblokalen	Grindar justeras, rätas upp	2		
	Nya skyltar, "Porten ska hållas stängd" 1st	1		
Entréport	Laga dörrstängar fjäder, löst övre fäste	1		

Yttre områden	Åtgärder	Prio	Ansvarig	Klart, datum
Övriga delar	Allmän slyröjning av småtallar på hela vårt fältområde	1		
	Slyröjning runt parkering	1		
	Slyröjning efter anslutningsväg	1		
Plåtcontainer	Kolla status på målarfärg	2		
	Rensa ut, kasta gamla möbler, skärmar	2		
	Slangvinda till klubben	2		